Gerencia de Asuntos Comunitarios
Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por Construcción.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Casa de Huésped.
Fecha	04- Abril-2018
Comunidad	Nuevo Edén.
Ubicación	
Lugar	NE.
Por MPSA	3
Por Contratista Cobre Panamá	
Externos	
Nombre de Part. MPSA	Carlos Chiru, Edwin Guevara, Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	Alberto de Gracia (ADG)
Nombre de Part. Externos	
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Inspeccionar avance de la casa.
Acciones	Inspección de campo.
Resultados	Se realiza la primera inspección en campo a los trabajos de construcción de la casa y se puede mencionar lo siguiente. • El subcontratista consta de 3 calificados y 4 ayudantes generales. • La obra será construida con madera en su totalidad. • La obra se encuentra en la fase de fundación de zapata corrida. • Las obra ser
Seguimiento	Programar nueva gira para ver avance de las mejoras.

Documentación fotográfica.